

# KOTAC-G REVO II

## 作業手順書



① 作業前に  
車の塗装状況の確認  
状態に合わせた  
レベルをおすすめ  
をする



⑦ クリーンX7もしくは  
ホワイトクリーナー  
で水あかを  
除去する



② タイヤ・ホイールを  
タイヤブラシや  
スポンジで隅々  
まで洗浄する



⑧ 上記液剤を良く洗浄  
して、水分を  
残さない  
ように拭きあげる



③ 必要に応じ  
スーパー虫取り  
クリーナーで虫を  
除去する



⑨ ゴム類に  
コンパウンドや  
ケミカルが付着  
しないように  
養生をする



④ 洗車機もしくは  
手洗いで洗車を  
行う



⑩ 状況に合わせた  
鏡面研磨を行う



⑤ 車の隅々にある  
汚れをザラクリーン  
と馬毛ブラシを使用  
し洗浄する



⑪ 研磨後  
表面の汚れを落とす  
KOTAC-GREVO IIで  
パネル毎に塗布する



⑥ ゼウスと  
ザラクリーン  
を使用し鉄粉を  
除去する



⑫ パネル毎に  
乾拭きを行う